В Нижнеудинском районе следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины

Следственным отделом по г. Нижнеудинск СУ СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту смерти 49-летнего водителя грузового автомобиля.

Следователем СКР установлено, что 19 ноября около 16 часов мужчина, управляя автомобилем ЗИЛ, осуществлял буксировку станочной буровой установки СБУ-100. В ходе транспортировки, находясь в районе карьера, расположенного в 10 км от п. Каменка Нижнеудинского района, водитель автомобиля и его напарник стали осуществлять перецепку буровой установки. В этот момент автомобиль начал движение назад и придавил водителя к основанию установки. В результате мужчина получил травму головы, от которой скончался на месте происшествия.

Следователи опрашивают свидетелей произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

20 Ноября 2020

Адрес страницы: https://irk.sledcom.ru/news/item/1516525

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области