В Иркутске следователи СКР проводят доследственную проверку по факту смерти водолазов на плотине ГЭС

2 июля около 12 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на плотине ГЭС в Свердловском районе г. Иркутска при проведении работ утонуло два водолаза. По данному факту следственными органами СКР по Иркутской области проводится доследственная проверка.

По предварительной информации, мужчины погибли во время проведения водолазных работ в пойме реки Ангара по неустановленной причине. Известно, что погибшие работали водолазами на договорных обязательствах и имели большой опыт работы в указанной сфере.

В настоящее время следователи и сотрудники полиции выясняют причины, которые могли привести к произошедшему. По результатам проверки будет дана правовая оценка.

02 Июля 2015

Адрес страницы: https://irk.sledcom.ru/news/item/942858

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области