В Бодайбинском районе работник котельной подозревается в нарушении требований охраны труда



Бодайбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

По версии следствия, 29 ноября мужчина, находясь на своем рабочем месте - в котельной п. Мамакан, нарушил требования техники безопасности. Не убедившись в отсутствии людей, он запустил транспортер шлакозолоудаления, в результате чего, сварщик, осуществлявший в котельной сварочные работы, попал в транспортерную ленту и получил тяжкие телесные повреждения.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели произошедшего. Расследование продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области

14 Декабря 2023

Адрес страницы: https://irk.sledcom.ru/news/item/1846208

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области