

Следователи СКР работают на месте происшествия в Ангарске



Днем 9 января в г. Ангарске на одном из предприятий, реализующем технический газ, погиб 27-летний рабочий. Предварительно установлено, что причиной трагедии стала разгерметизация баллона с гелием. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СКР. По данному факту следственными органами СК России по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на

установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято правовое решение.

09 Января 2019

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1287907>