
В Иркутске следователи СК работают на месте ДТП с участием трамвая

Утром 5 марта трамвай №1, двигаясь по ул. Терешковой, допустил столкновение с 9 автомобилями в районе железнодорожного вокзала. По предварительной информации, у трамвая отказали тормоза. Пассажиров в этот момент не было. По данному факту следственным отделом по Свердловскому району г.Иркутск СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники полиции. Следствием будет изучена необходимая техническая документация общественного транспортного средства, а также медосмотр вагонновожатого. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

05 Марта 2021

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1545636>