


В Иркутском районе проводится доследственная проверка по факту гибели электромонтера



Следственным отделом по Иркутскому району СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительно установлено, что утром 6 сентября электромонтер приехал на заявку по факту аварийного отключения электричества в районе базы отдыха Большой Калей. Пренебрегая мерами безопасности, мужчина не надел защитную каску и стал осуществлять работы на высоте, на опоре линии электропередач. В какой-то момент он приблизился на недопустимое расстояние к открытым токоведущим частям, находящимся под напряжением и получил удар электрическим током. 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

08 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1822920>