
В Тайшете следователи СК выясняют обстоятельства гибели рабочего на производстве

17 мая на территории лесозаготовительного предприятия в г.Тайшете в результате несчастного случая погиб работник. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По данному факту следственным отделом по г. Тайшет СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Предварительно установлено, что мужчина во время работы нарушил требования техники безопасности при подаче опилок на транспортерную ленту. Он зацепился одеждой, в результате чего его механизмом затянуло в станок для удаления и обработки отходов. 47-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

Следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изучается документация по технике безопасности, опрашиваются свидетели инцидента, а также руководство предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

19 Мая 2022

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1688234>